

Dipl.Geol.F.Ohin GmbH

Achenweg 3

83101 Rohrdorf

Tel.: 08032 91220

Bearbeiter: Herr Sifring

Datum: 03.02.2023

Körnungslinie


Oberaudorf, Am Heimfeld, 2023

Prüfungsnummer:

Probe entnommen am: 31.01.-2.02..2023

Art der Entnahme: gestört

Arbeitsweise: Nasssieb- und Schlämmanalyse



Signatur:				
Entnahmestelle:	RKS 2	RKS 2	RKS 6	RKS 9
Tiefe:	2,80-3,90 m	4,40-7,00 m	4,80-12,00 m	5,00-7,00 m
Bodenart	G, s, u	G, s, u'	G, s, u'	G, s, u'
U/Cc	-/-	-/-	-/-	161.7/4.5
k [m/s] (Hazen):	-	-	-	7.0 · 10 ⁻⁵
T/U/S/G [%]:	- /17.0/33.5/49.5	- /13.7/25.0/61.3	- /11.8/21.6/66.6	- /9.5/20.0/70.5
Frostsicherheit	F3	F2	F2	F2
Reibungswinkel	38.4	38.8	39.0	39.2
Bodengruppe	GU*	GU	GU	GU
Kornkennzahl	0235	0136	0127	0127

Bemerkungen:

Zu- und Abschlüge Reibungswinkel:
Korrektur für Abstufung: mittel (+-0°)
Korrektur für Lagerung: mittel (+-0°)
Korrektur für Kornform: mittel (+-0°)

Bericht:

23-01-10

Anlage:

3.1